

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**НИЗОМИЙ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ**

Касб таълими факультети

“Ишлаб чиқариш технологиялари” кафедраси

“Автоматлаштирилган ишлаб чиқарининг технологик жиҳозлари” фанидан курс ишини бажариш бўйича

МЕТОДИК ТАВСИЯНОМА

5140900 - Касб таълими

(5520600 - Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқариш жиҳозлари ва уларни автоматлаштириш) йўналиши талабалари учун мўлжалланган

Тошкент 2012 йил

Ушбу методик тавсияномада курс ишини бажариш мақсади ва вазифалари, мавзулар, курс иши мазмуни ва ҳисоблаш – тушунтириш ишлари, шунингдек чизма ишларининг ҳажмлари келтирилган. Методик тавсияноманинг биринчи қисмида ҳисоблаш – тушунтириш ишларининг қандай босқичларда ёзилиши, иккинчи қисмида чизма ишларини бажариш кўрсатмалари келтирилган.

Методик тавсиянома (5520600 - Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқариш жиҳозлари ва уларни автоматлаштириш) йўналиши талабалари учун мўлжалланган бўлиб, “Автоматлаштирилган ишлаб чиқаришнинг технологик жиҳозлари” фанидан курс ишини бажарища талабаларга қулайлик яратишга қаратилгандир.

Тузувчилар:

т.ф.н. доц. А.И.Усмонов
катта ўқитувчи М.Миржамолов
катта ўқитувчи Н.И.Турсунбоев

Кафедра “Ишлаб чиқариш технологиялари”

Курс иши бўйича асосий тушунчалар.

1. Курс ишининг мақсади ва вазифалари.

Курс ишининг бажаришдан мақсад талабаларнинг “Автоматлаштирилган ишлаб чиқаришнинг технологик жиҳозлари” фанидан олган назарий билимларини умумлаштириш, чукурлаштириш ва мустақил равишда ушбу фандан берилган вазифа ва масалаларни ҳал этишни шакллантиришдан иборатdir.

Курс иши ушбу фаннинг якунловчи босқичи бўлиб, талабаларга қуидаги вазифалар қўйилади:

- мустақил равишда адабитлар, маълумотномалар, ГОСТ, нормалар, жадвал ва бошқалардан фойдалана олиши;
- Ижодий ёндошиш, яъни берилган курс ишини бажаришда, мухандислик масалаларини ҳал этишда асосланган, самарали ечимларни қабул қилиш.
- БМИ бажаришга тайёргарлик.

2. Курс иши мавзулари.

Курс иши мавзулари ушбу фан масалаларига мос келиши, амалий ишлар билан боғланиши, шунингдек ишлаб чиқариш корхоналарини ривожланиш стратегиясини (йўналиши) ҳисобга олган холда танланиши талаб этилади.

“Автоматлаштирилган ишлаб чиқаришнинг технологик жиҳозлари” фанидан курс иши мавзулари маҳсус, маҳсуслаштирилган ва универсал технологик жиҳозларнинг турли типлари, уларнинг асосий ва суриш харакати механизmlари, шунингдек автоматлаштириш механизм ва қурилмалари лойиҳалаш, асосий ва суриш тезликлар қутисини кинематик схемаларини такомиллаштириш қаби масалалар тавсия этилади (илова 2).

3. Курс иши мазмуни ва хажми.

Курс ишининг ҳисоблаш – тушунтириш қисми 20 – 25 бетлардан (формат 4да) иборат бўлиб қуидагиларни ўз ичига олади:

- а) титул вароғи – 1 бет (илова 1);
 - б) курс иши топшириғи – 1 бет;
 - в) аннотация – (0,5 : 1) бет;
 - г) мундарижа – 1 бет;
 - д) кириш – (0,5 - 1) бет;
 - е) 1 – параграф. Курс ишида берилган технологик жиҳознинг техникавий тавсиянома – (7 : 8) бет;
 - ж) 2 – параграф. Технологик жиҳознинг кинематикавий схемаси ва ундаги харакатлар тахлили – (5 - 6) бет;
 - з) 3 – параграф. Асосий ва суриш харакатларининг бошқариш тизимлари – (2 - 3) бет;
 - й) 4 – параграф. Курс иши топшириғида берилган қисмининг тезлик частотасини ҳисоблаш - (2 - 3) бет;
 - к) Технологик жиҳозда ишлашда хавфсизлик техникаси – (1 – 1,5) бет;
- Холоса - (0,5 - 1) бет;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати - (1 : 3) бет.

Илова.

Курс ишининг чизма (графика) қисми формат 4 да 3 – 4 бетдан иборат бўлиб, қуидагиларни ўз ичига олиши лозим:

- а) Технологик жиҳознинг умумий қўриниши – 1 бет;
- б) Технологик жиҳознинг умумий кинематик схемаси – 1 бет;
- в) Курс ишида берилган технологик қисмининг алоҳида кинематиковий схемаси ва чизмаси – 1 – 1,5 бет.

I. Ҳисоблаш – тушунтириш қисмини бажариш услубиёти

1. Ҳисоблаш – тушунтириш қисмини бажариш (ёзилиши).

Ҳисоблаш – тушунтириш қисми оддий шарикли (кўқ, қора ёки суёх ранли) ручкаларда 4 формат қоғозларининг бир томонига ёзилади. Бунда қоғознинг 4 томонидан: чапдан – 30 мм, ўнгдан – 10 мм, юқоридан ва пастдан – 20 мм дан масофа қолдирилиши лозим. Бунда, курс ишининг ёзилиш кетма – кетлиги юқорида (курс иши мазмуни ва хажми параграфи) келтирилган тартибда бўлиши талаб этилади.

2. Аннотация.

Аннотация – бажарилган курс ишининг қисқа мазмуни бўлиб, унда муаллиф, курс иши мавзуси, бетлар ва чизмалар сони, жадвал, библиография ва илова келтириллади. Шунингдек, курс ишида технологик жиҳознинг такомиллаштириш таклифлари қисқача баён этилади.

3. Кириш.

Кириш қисмida автоматлаштирилган ишлаб чиқаришда технологик жиҳозларни ўрни, уларни такомиллаштириш учун Ўзбекистон Республикасида бажарилаётган ишлар, вазифалар ёритилиши лозим. Мавжуд технологик жиҳозларни камчиликлари ва уларни бартараф этиш йўл – йўриқлари таҳлил этилади.

§1. Технологик жиҳознинг техникавий тавсифномаси.

Маълумки, замонавий машинасозлик корхоналарида технологик жиҳозлар сифатида махсус, махсуслаштирилган, универсал ва РДБ (рақам дастур билан бошқариладиган) металл қирқиши дастгоҳларидан фойдаланилади.

Демак, технологик жиҳозларнинг техникавий тавсифномалари – металл қирқиши дастгоҳларининг тавсифномалариdir.

Техникавий тавсифномада металл қирқиши дастгоҳининг максимал ўлчамлари, оғирлиги, унда механикавий ишлов бериладиган заготовканинг максимал ўлчовлари, асосий (бош) харакат электродвигателини тури, қуввати, шпиндел айланиш частоталарининг максимал ва минимал миқдорлари, шунингдек суриш харакатларининг минимал ва максимал миқдорлари, асосий

ва суриш харакат тезликлар сони каби маълумотлар келтирилиши лозим. Шунингдек, курс иши топшириғида берилган дастгоҳнинг асосий қисмлари ва унда бажариладиган ишлар (яъни ишлатилиши), шунингдек, бошқариш органлари ва дасталарининг вазифалари батафсил баён этилиши, дастгоҳнинг максималь кесиш қуввати – N_k , максималь буровчи момент – M_{max} ва максималь суриш қуввати – Q_{max} келтирилиши лозим.

1.1. Кесиш тезлиги, суриш ва шпинделнинг айланиш частоталарининг чегаравий миқдорларини танлаш.

Турдош деталларнинг тайёрлаш технологик жараёнида турли ўтишларнинг авваламбор суриш қиймати ва кесиш тезлиги аниқланади (расм 1). Сўнгра, хар бир ўтиш учун шпинделнинг чегаравий айланиш сонлари (частотаси) аниқланади n_{min}^i ва n_{max}^i ($i=1,2, \dots, p$)

$$\Pi_{min}^i =$$


$$n_{min}^i = \frac{1000 \cdot V_{min}^i}{\pi \cdot d_{max}^i} \text{ (айл/мин);} \quad n_{min}^i = \frac{1000 \cdot V_{min}^i}{3 \cdot d_{max}^i} \text{ (рад/с);}$$

$$n_{max}^i = \frac{1000 \cdot V_{max}^i}{\pi \cdot d_{min}^i} \text{ (айл/мин);} \quad n_{max}^i = \frac{1000 \cdot V_{max}^i}{3 \cdot d_{min}^i} \text{ (рад/с);}$$

бу ерда:

V_{min}^i ва V_{max}^i – тегишлича i – ўтиш учун кесиш тезлигининг (м/мин) чегаравий миқдорлари.


d_{min}^i ва d_{max}^i – тегишлича i – ўтиш учун кесиб ишланаётган деталлнинг чегаравий диаметрлари (ёки кесувчи асбобнинг чегаравий диаметри), мм да.



Расм 1. Кесиш тезлиги ва суриш чегаравий миқдорини танлаш схемаси

Сўнгра, суриш миқдори ва шпинделнинг айланиш сонлари бўйича “Р” ўтиш учун тегишлича уларнинг ўзгариш чегаравий миқдорлари аниқланади расм 2, яъни S_{\min} ва S_{\max} ; n_{\min} ва n_{\max} .

Кесувчи асбобларнинг ва кесиб ишлаш технологиясини такомиллаштирилишини эътиборга олиб, n_{\max} миқдорини тахминан 25% кўпайтириш мумкин.



Расм 2. Лойиҳаланаётган дастгоҳнинг шпинделнинг айланиш тезлиги ва суриш микдорининг чегаравий микдорлари.

1.2. Геометрик прогрессия асосини φ аниқлаш шпинделнинг айланиш ва суриш қаторларини танлаш.

Махсуслаштирилган ва универсал дастгоҳлар учун геометрик прогрессия асоси қуйидаги ифода орқали аниқланади.

$$\varphi_n = z_n^{-1} \sqrt{\frac{n_{\max}}{n_{\min}}} ; \quad \varphi_s = z_s^{-1} \sqrt{\frac{s_{\max}}{s_{\min}}}$$

Ҳисоблаб чиқилган геометрик прогрессия асоси тавсия этиладиган ОСТ2 Н11-1-72 микдорлари $\varphi=1,06; 1,12; 1,26; 1,41; 1,58; 1,76; 2,0$ ёрдамида танланади, яъни унга яқин микдор танланади. Тажрибалар шуни кўрсатдики $\varphi=1,26; 1,41$ микдорлар ишлаб чиқариш амалиётида кўпроқ ўзини оқлар экан.

φ нинг микдори танлангандан сўнг, n_{\max} ва s_{\max} лар ёрдамида металл қирқиши дастгохининг паспортидан n_z ва s_z танланади. Сўнгра n_z ва n_1 , s_z ва S_1 лар микдорлари аниқланади.

1.3. Металл қирқиши дастгоҳида кесиш кучини аниқлаш.

Токарлик гурухидаги станокларда максимал суриш микдори S_{\max} ва кесиш чуқурлиги t_{\max} да, пармалаш станокларида парманинг максимал диаметри d_{\max} ва S_{\max} , фрезалаш станокларида (t_{\max} , B_{\max}) торецли фрезалар билан

заготовкаларга ишлов беришда максимал буровчи момент ва кесиш кучи талаң этилади.

Максимал буровчи момент шпинделда қуйидаги ифода орқали аниқланади.

$$M_{\max} = \frac{P_{z \max} \cdot d_{\max}}{2 \cdot 1000} \text{ да (Н·м);}$$

Максимал кесиш кучи – N_k

$$N_k = \frac{P_{z \max} \cdot V}{6000} \text{ (квт)}$$

Бунда $P_{z \max}$ – максимал кесиш кучи, (Н);

d_{\max} – максимал диаметр мм;

V – кесиш тезлиги t_{\max} , s_{\max} ва $H\mathcal{B}_{\max}$; м/мин

Максимал сурисиши мөндори қуйидаги ифода орқали аниқланади:

$$Q = K P_{x \max} + f(P_{z \max} + G)$$

$P_{x \max}$ – сурисиши йўналишидаги куч;

K – коэффициент;

f – келтирилган ишқаланиш коэффициенти;

G – сурисиши кисмларини оғирлиги, H ;

Ўқдаги кесиш кучи (универсал ва пармалаш дастгоҳларида) маълумотномалар жадвали орқали танланади.

$$P_{o \max} = P_{o \text{ жадв}} \cdot K_p(H)$$

$$N_k = N_{\text{жадв}} \cdot K = \frac{V}{\pi \cdot d_{\max}}; \text{ квт.}$$

Бунда K_p ва K_n – ишлов бериладиган материалининг қаттиқлигини ҳисобга олувчи коэффициент;

V – кесиш тезлиги (d_{\max} ; s_{\max} ва $H\mathcal{B}_{\max}$) да

1.4. Электродвигател қувватини аниқлаш

Металл қирқиши дастгоҳини кинематикавий схемасини аниқлашдан аввал электродвигател қуввати қуйидаги формула орқали аниқланади.

$$N_{\text{эл.дв.}} = \frac{N_{p_{\text{рез}}}}{1,25 \cdot \eta_{ac.xap}}$$

Бунда $\eta_{ac.xap.}$ – асосий ҳаракат приводининг фойдали иш коэффициенти;

$$\eta_{ac.xap.} = 0,7 \div 0,85$$

§2. Технологик жиҳозларнинг кинематикавий схемаси ва ундаги ҳаракатлар таҳлили.

Маълумки, хар қандай технологик жиҳознинг (металл қирқиши дастгоҳининг) қуйидаги 3 хил асосий ҳаракатлари мавжуд бўлиб, улар кинематикавий схемалари орқали ифодаланади:

I. Асосий ҳаракат;

II. Сурисиши ҳаракати;

III. Ёрдамчи харакатлар.

Кинематикавий схемаларда кўрсатилган шартли белгилар орқали харакат турлари аниқланади ва тахлил этилади.

Шунингдек, кинематикавий схемаларда харакат манбай бўлган электродвигателдан бошлаб барча харакат қилувчи механизмлар, типавий деталлар келтирилган бўлиб, ушбу харакат узатувчи механизмлар турлари, тавсифномаси тўғрисида қисман маълумотлар келтирилади.

Металл қирқиши дастгоҳларида харакатни электродвигателдан асосий иш бажарувчи (шпиндел, ишли столлари) қисмларига узатишда қатнашувчи барча деталлар узатиш механизмлари мажмуасига “приводлар” дейилади. Металл қирқиши дастгоҳларида асосан қуидаги 2 хил приводлардан фойдаланилади:


1. Тезликларни поғонали ўзгартирувчи приводлар;
2. Тезликларни поғонасиз ўзгартирувчи приводлар;

Ушбу фандан курс иши топшириғи хар бир талабага алоҳида турли металл қирқиши датгоҳлари берилади. Шунинг учун, хар бир талаба берилган металл қирқиши дастгоҳидаги барча харакат турларини тахлил қилиши талаб этилади.

3. 1Б136 моделли револверли токарлик автомати

3.1. Станокнинг вазифаси ва ишлаш принципи

1Б136 моделли бир шпинделли револверли токарлик автомати йирик серияли ва ялпи ишлаб чиқариш шароитларида калибрланган айлана, квадрат ва олтиқиррали чивик материалдан мураккаб шаклини деталлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган.



5-расм. Станокнинг умумий кўриниши.

Автоматда чивиқ материални станокка юклашдан ташқари барча ишчи жараёнлар автоматлаштирилган. Автомат шпинделни айланышлар частотасини ўзгартириши учун командааппарат, чивиқ материални узатиш ва сиқиши механизми ва чивиқни шовқинсиз ушлаб туриш учун маҳсус най 4 билан жихозланган. Ишлов бериладиган чивиқ йўналтирувчи най орқали ўтказилиб, дастгоҳ шпинделида цангали қисқич 5 билан маҳкамлаб қуилади.

Автоматда горизонтал ўқ атрофида айланадиган олти позицияли револвер каллак 9, учта кўндаланг 7 суппорт – олдинги, орқа ва юқори суппортлар мавжуд бўлиб, заготовкага бир вақтда кетма-кет ёки паралел ишлайдиган бир нечта асбобдан фойдаланиб ишлов бериш имкони мавжуд. Револвер каллагидаги асбоблар воситасида сиртқи юзалар йўнилади, тешикларга ишлов берилади ва резба қирқилади; кўндаланг супортлардаги асбоблар воситасида эса шаклдор юзалар ишланади, ён юзалар кесиб қуилади, фаскалар йўнилади ва тайёр буюмлар кесиб туширилади.

Автоматни ишлов бериш цикли тақсимлаш вали (ТВ) 14 ёрдамида бошқарилади, салт юришларининг бир қисми (револвер каллагини бурилиши, чивиқни узатиш ва маҳкамлаш, шпинделни тескари айлантириш) тез айланадиган ёрдамчи вал (ЁВ) 3 томонидан бошқарилади. Ёрдамчи вал тақсимлаш валда ўрнатилган бошқарувчи кулачок ёрдамида ишга туширилиб, ҳаракатни маҳсус электродвигателдан олади ва бир хил тезлик билан айланади. Асбобларни ишлов бериш зонасидан чиқариш учун шпинделни тескари айланнишидан фойдаланади. Автоматнинг намунавий ишлаш цикли: чивиқни тираккача узатиш ва шу ҳолатда маҳкамлаш, револвер каллак ва кўндаланг супортларда маҳкамланган асбоблар билан кетма-кет ишлов бериш, тайёр детални кесиб тушириш, чивиқни бушатиш ва яна тираккача узатиб иш циклни яна такрорлаш.

Станок асоси 2 нинг қутисимон қисмida бош ҳаракат юритмаси ва тезликлар қутси, резервуарли совитиш системаси юритмаси жойлаштирилган. Станинада чивиқни узатиш ва сиқиши учун цанга механизм 5 ли шпиндел юритмаси 6, кўндаланг – олдинги, орқа ва юқори супортлар жойлашган. Орқа супортнинг чап томонида бошқариш кулачоклари ўрнатилган тақсимлаш валларнинг алоҳида юритмаси жойлаштирилган. Горизонтал ўқ атрофида айланадиган револвер каллак станинанинг йўналтирувчиларида ўрнатилган бўлиб, тақсимлаш вали ва кулачокли механизм билан боғланган. Станокнинг орқа томонида револвер каллак ёнида кнопкали бошқариш пулти жойлаштирилган. Станокнинг умумий кўриниши 5-расмда келтирилган.

Станокнинг қисқача техник характеристикаси: Шпиндел тешиги диаметри – 48 мм, узатиладиган чивиқнинг энг катта узунлиги – 90 мм, чивиқни ишлов бериладиган қисмининг энг катта узунлиги – 80 мм, Шпинделнинг айланышлар сони: чапга -13; ўнга – 13; Шпинделнинг айланышлар частотаси диапозони: ишлов беришда 160...2500 айл/мин, резба кесища – 64...100 айл/мин, ишлов бериладиган чивиқнинг энг катта диаметри – 36 мм, юкландиган чивиқ материалнинг максимал узунлиги – 3000 мм, материалнинг ишлов бериш позициясига узатиш ва сиқиши вақти – 1 сек, шпинделнинг айланышлар частотасини ўзгартириш вақти – 0,25 сек,

Шпинделни айланиш йўналишини ўзгартириш вақти – 0,5 сек, револвер каллакни буриш вақти – 1 сек, битта детални тайёрлаш вақти – 11,6÷363 сек, станок массаси –1750 кг.


3.2. Станокнинг кинематикаси

Шпинделнинг айланма ҳаракати – бош ҳаракат, алоҳида электр двигател M1 ($N=4,5$ кВт, $n=1440$ айл/мин) дан (4-расм) шпинделга электромагнит муфталар билан жиҳозланган тезликлар кутиси ва алмаштириладиган фидирлаклар А ва Б орқали узатилади. Станок комплектида 21,25,29,34,39,45,50,56, 61,66,70,74 алмаштириладиган тишли фидирлаклар бўлиб, улар А + Б = 95 формула бўйича танланади. Ҳар бир танланган жуфтликлар учун шпинделнинг чап ва ўнг томонларга 13 хилдан айланишлар частотасини олиш мумкин: чапга айланишда - 160...2500 айл/мин диапозонда (160,200,250,315,400,500,630,800, 1000,1250,1600,2000 ва 2500), ўнгга айланишида 63...1000 айл/мин диапозонда (64,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630, 800,1000) айланишлар частотасини беради.

Станокнинг барча механизмларини бошқариш тақсимлаш валининг бир нечта тармоқларига бўлинган.

Тақсимлаш вали тармоқларини юритиши алоҳида электр двигател M2 ($N=1$ кВт, $n=1440$ айл/мин) червякли узатма $\frac{1}{24}$ орқали амалга оширилади. Ёрдамчи вал доимий тезлик (120 айл/мин) билан айланади. Чивиқни узатиш ва сиқиши механизмини бошқариш электр двигател M2 $\frac{1}{24} \frac{36}{72}$ Ж ва Е кулачоклар занжири бўйича бажарилади. Ж ва Е кулачоклар вали доимий тезлик (60 айл/мин) билан айланади, бу кулачоклар доимий бўлиб, улар ишни бошлаш моментида кулачок З билан бошқариладиган муфта M_1 билан ишга туширилади.

Револвер каллакни айлантириши механизмини бошқариш бир айланишли муфта M_2 дан кулачок L ёрдамида M2 $\frac{1}{24} \frac{57}{76} \frac{76}{38} \frac{23}{46}$ – малта механизми Q – занжири бўйича амалга оширилади. Бир вақтнинг ўзида револвер каллак барабанини сиқиши ва бўшатиш механизми ишга тушади. Бу вақтнинг ўзида малта механизми M_3 воситасида командаоаппаратнинг тезликларни ўзгартиргичларининг айланиши юз беради. Револвер каллакнинг ишчи ҳаракатини бошқариш M2 $\frac{1}{24} \frac{29}{79} \frac{a}{b} \frac{c}{d} \frac{1}{40}$ – револвер каллаги кулачоги Γ – тишли сектор 120 – револвер каллак занжири бўйича амалга оширилади. А – вертикал суппортни ҳаракатлантириш кулачоги; Б – орқа суппортни ҳаракатлантириш кулачоги; В – олдинги суппортни ҳаракатлантириш кулачоги; Г – револвер суппортини ҳаракатлантириш кулачоги; Д –тебранма суппорт кулачоги; Е – материални узатиш барабани; Ж – материални



4-расм. 1Б136 модель револверли токарлик автоматининг кинематик схемаси.

маҳкамлаш барабани; З – материални узатиш ва маҳкамлаш муфтасини ажратиш кулачоклари бўлган барабан; Л – револвер каллакни буришини қўшадиган кулачоклари бўлган барабан.

Револвер каллакнинг ишлаш цикли вақти ҳар хил бўлиб, алмашувчи фидираклар *a,b,c,d* ёрдамида ростланади. Кулачок *Г* бир марта айланишида тақсимлаш вали З нинг кулачоклари *A, B, C*, З ва *L* лар ҳам иш циклини тутатади.

Станок комплектида *a,b,c,d* учун 20,27,45,60,63,71,75,80 алмаштириладиган фидираклари берилган бўлиб, улар ёрдамида тақсимлаш вали созланади. Бу тақсимлаш вали станокнинг $t_u=11,6 \div 363$ сек диапозонидаги иш цилини таъминлайди. Кўндаланг суппортларни юритиш тақсимлаш валининг *A, B, C* кулачоклари билан бажарилади. Улар тақсимлаш валининг бир марта айланишида кўндаланг супортларининг барча ишчи операцияларни бажаришини таъминлайди.

Шпинделни айланиш йўналишини реверслаш револвер каллаги кулачоги *G* валининг охирида жойлаштирилган кулачок *K* воситасида амалга оширилади, бу кулачок керакли моментда созлашга мувофик равишда қўшгич ВК-211 ни қўшади.

Станокда дастаклар системаси воситасида тақсимлаш вали тармоқларини қўлда бошқариш кўзда тутилган. Совитиш насоси алоҳида электр двигатели М3 дан юритилиб, бошқариш чивиқни узатиш дастаклари кулачоги *E* ва совитиш системаси юритмаси билан боғланган қўшгич ВЛ-411 билан бажарилади.

3.3. 1Б136 моделли револверли токарлик автоматини созлаш

Автомат маълум бир деталга ишлов беришга созланади. Созлаш қуидаги асосий ҳисоблаш ва ростлаш ишларини ўз ичига олади: деталга ишлов беришнинг барча утишлари кўрсатилган тўлиқ технологик жараёнини ишлаб чиқиш; қирқиши, ёрдамчи ва ўлчаш асбобларини танлаш; ҳамма утишлар учун қирқиши тезлиги, суриш ва асбобнинг ҳаракат узунликларини ўз ичига олувчи барча иш режимларини ва шпинделнинг айланишлар сонини танлаш ва ҳисоблаш; револвер каллак, суппортлар ва шпинделнинг ўрнатиш ва базалаш ўлчамларини инобатга олган ҳолда қирқиши асбобларини ишлов бериш ўлчамларига созлаш, револвер каллак ва кўндаланг супортлар кулачоклар параметрларини ҳисоблаш ва эгриликларини лойихалаш. Санаб утилган барча маълумотлар станокни созлашнинг ҳисобий-технологик картасида жамланади (6-жадвал).

Ҳисобий технологик картанинг мос графларда автомат модели ва детал ҳақидаги маълумотлар; заготовка номи ва материали маркаси ёзилади, детал шакли барча керакли ўлчамлари, рўхсат этилган четга чиқишлиар ва юза ғадир-будирликлари белгилари аниқ кўрсатилган ҳолда чизилади.

1Б136 моделли револверли токарлик автоматини созлаш тартиби «Штуцер» деталига ишлов бериш мисолида келтирилган (6-жадвал). Созлаш операцион технологияни ишлаб чиқишдан бошланади.

Операцион технологияни ишлаб чиқиши. Автоматда деталларга ишлов бериш технологик жараёнини ишлаб чиқишида қуидаги умумий кўрсатмаларга амал қилиш тавсия этилади:

1. Детал учун заготовка сифатида имкони борича чивик материал танлаш;
2. Имкони борича кўп асбобли тутгичдан фойдаланиш;
3. Имкони борича револвер каллак ва кўндаланг супортларнинг ишлашини бирлаштириш;
4. Обдиркалаш ишларини тоза ишлов бериш билан бирга бажарилишига ўйл қуймаслик, катта қадамли резбалар кесиш ва накатлаш ишларини обдиркалашга киритиш;
5. Диаметри 10 мм дан кичик бўлган тешиклар очишдан олдин катта диаметр ва кичик узунликдаги парма билан марказлаш, фаскалар очишда ҳам марказлашдан фойдаланиш;
6. Поғонали тешиклар очишда ишлов бериш вактини қисқартириш ва қириндinin осон чиқиб кетишини таъминлаш мақсадида олдин катта диаметрдаги тешикни пармалаш;
7. Чуқур тешикларни пармалашда пармани бир неча марта чиқариб: биринчи юришда $l_1=3d$ чуқурликка, иккинчи юришда қўшимча $l_2=2d$ чуқурликка, учунчи юришда қўшимча $l_3=d$ чуқурликка пармалаш тавсия этилади;
8. Револвер каллакда бўш ўринлар бўлганда парма чиқарилганидан кейин, иккинчи юришни янги парма билан бажариш;

9. Қирқиб тушириладиган юза билан чегараланадиган ишлов бериладиган сирт узунлигини қирқиб тушириш асбоб энига узайтириш;

10. Кичик диаметрли тешиклар очишда праманинг эгилишига йўл қўймаслик учун энли шаклдор кескичлар ёрдамида йўниш билан бирлаштираслик;

11. Катта диметрли тешикларни очишни шаклдор йўниш билан бирга бажариш мақсадга мувофиқ, чунки катта диаметрли парманинг ишлаши деталнинг тугунынгини оширади;

12. Юпқа деворли деталларнинг ташқи юзасини тоза йўнишни тешикларга ишлов беришдан кейин бажариш тавсия этилади, чунки бундай деталларда пармалаш ва разветкалашдан сўнг ташқи ўлчамларнинг катталashiши кузатилади;

13. Шаклдор кескичининг бардошлигини ва ишлов бериладиган юза сифатини ошириш учун тоза ишлов беришдан олдин хомаки кескич билан ишлов бериш;

14. Агар асбобларни ўрнатиш учун револвер каллакнинг учта уяси етарли бўлса, битта циклда револвер каллакнинг иккита уяга бурилишига ёки револвер каллакда икки комплект асбоблар ўрнатиб, тақсимлаш валнинг бир айланишда биринчи комплект асбоблардан, кейинги айланишида иккинчи комплект асбоблардан фойдаланиш;

15. Юқори тозаликдаги юзалар ва барқарор ўлчамлар олиш учун кўндаланг суппортлардан шаклдор йўнишда тиркагичлардан фойдаланиш, марказловчи пармаларни суриш охирида, тозалаш учун бир неча айланишда ушлаб туриш;

16. Фаска ва канавкаларга ишлов беришни резба қирқишдан олдин бажариш; накаткаланадиган қисмини (материалнинг фаска ёки ариқчага силжишини олдини олиш учун) накаткалашдан сўнг бажариш.

Деталга ишлов беришнинг операцион технологияси созлашнинг ҳисобий-технологик картасининг 1,2,3,4 графаларига киритилади.

Операцион технологияда деталга қандай кетма-кетлиқда ишлов бериш кераклиги, ишлов беришда қандай кесиш асбоблари ва қандай нормал ва махсус оправкалар кўлланиши кераклигини аниқлаш зарур. Ишлов беришнинг ўрнатилаган технологик кетма-кетлиги бўйича ҳар бир утиш учун эскиз чизилади, асбоб ва тутгичлар ҳолати ва ўлчамлари кўрсатилади, утиш охирида шпиндел ён юзасидан револвер каллаккача бўлган масофа кўрсатилади.

Технологик жараён ва утишлар кетма-кетлиги бўйича асбобларни созлаш револвер каллак ва шпинделнинг базавий ва созлаш ўлчамларини инобатга олган ҳолда бажарилади. Станок паспорти бўйича шпиндел ён юзасидан револвер каллаккача бўлган энг кичик ва энг катта масофа 64 ва 180 мм га teng. Шпинделнинг ён юзасигача бўлган энг кичик масофа ва револвер каллакнинг максимал юриш йўли (80 mm) йифиндиси ўрнатиш масофаси бўлади, бу масофа 180 mm дан катта бўлмаслиги керак. Масалан, З утишни созлашда кескич оправкаси 58 mm га teng бўлиб, шпиндел ва каллак орасидаги масофа 85 mm, натижада, 25 mm диаметрни йўниш учун бошлангич ҳолатида шпиндел ва

каллак орасидаги масофа $85+25=110$ мм га teng бўлади, яъни созлашнинг чегаравий ўлчамларида ётади.

Ўтиш охирида шпиндел ён юзасидан револвер каллаккача бўлган масофа қуидагилардан ташкил топган бўлади:

- қирқиб тушириш асбобидан шпиндел ён юзасигача бўлган масофадан;
- қирқиб тушириш асбоби энидан;
- қирқиб тушириш юзасидан асбобнинг қирқиши қирраси гача детал узунлиги қисмидан;
- туткичнинг асбоб қирқиши қиррасидан дум қисмининг бошланишигача ўқ бўйича узунлигидан;
- туткичнинг таянч юзаси билан револвер каллак айланаси орасидаги зазордан.

Қирқиб тушириш асбобидан шпиндел ён юзасигача бўлган масофа 2 мм дан кам бўлмаслиги керак.

«Ўтишлар номи» графасида ишчи ва салт ўтишлар ва уларнинг номерланиши қаътий ўрнатилган технологик кетма-кетлик бўйича ёзилиши керак.

Утишлар номи рўйхатида револвер каллак ва кўндаланг суппорtlар томонидан бажариладиган утишлар алоҳида кўрсатилган бўлиб, улар орасида чивикни тираккача узатиш 1, револвер каллакни буриш билан қайта улаш 2,4,7 ва 11, шпенделнинг айланишлар йўналишини, шпинделнинг айланишлар сонини қайта улаш станокни созлашда ҳисобланмайди, улар станокда бажариладиган барча ишларда доимийлар сифатида инобатга олинади.

Қирқиши режимларини танлаш ва ҳисоблаш. Утишлар учун суриш қиймати ва қирқиши тезлиги ишлов беришнинг технологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда қирқиши режими жадвалларидан (ёки маълумотномадан) танланади. Масалан, №3 утиш учун $S=0,08$ мм/айл, $V=80$ м/мин, №12 утиш резба қирқиши учун суриш қиймати қирқиладиган резба қадамига $S=2,5$ мм/айл teng, $V=5,5$ м/мин қабул қилинган.

1-жадвал

1Б136 револверли токарлик автоматида тез кесар пулат асбобини қўллашда тавсия этиладиган суриш (мм/мин)

Ишлов бер. материал	Бўйлама	Шаклдор йўн. ва қир. туш.	Пармалаш, марказлаш	Пармалаб кенгайтириш
Пўлат 20	0,050-0,18	0,02-0,05	0,04-0,14	0,10-0,30
Пўлат 35	0,05-0,16	0,02-0,045	0,04-0,12	0,10-0,25
Пўлат 45	0,05-0,15	0,015-0,04	0,03-0,10	0,08-0,18
Автомат пўлат 12	0,06-0,20	0,02-0,06	0,04-0,15	0,10-0,35
Автомат пўлати 20	0,06-0,19	0,02-0,05	0,04-0,12	0,10-0,30
Зангламас пўлат	0,03-0,08	0,005-0,03	0,03-0,08	0,06-0,16

Латунь	0,10-0,22	0,02-0,10	0,08-0,25	0,16-0,35
Алюмин	0,10-0,22	0,02-0,08	0,03-0,18	0,18-0,45

Агар битта суппортдан бир вақтда иккита асбоб ишласа, суппортни суриш қиймати учун кичиги олинади. Суришлар режими қийматлари созлаш картасининг 7-графасида ёзилади.

Қирқиши режимлари жадвалидан ҳар бир ишчи ўтиш учун танланган тахминий қирқиши тезлиги асосида шпинделнинг айланишлар сони қуидаги формула бўйича аниқланади

$$n = \frac{1000 \cdot V_{kes}}{\pi d}, \text{ айл/мин.}$$

Олинган натижалар шпинделни айланишлар частотаси жадвалидан ҳар бир ишчи ўтишда шпинделнинг айланишлар частотасини танлаш учун таянч маълумоти бўлиб хизмат қиласди.

Масалан, З ўтишда $\Phi 28$ йўнишда қирқиши тезлигини 100 м/мин танламиш ва шпинделнинг айланиш частотасини ҳисоблаймиз

$$n = \frac{1000 \cdot 100}{3,14 \cdot 36} = 880 \text{ айл/мин.}$$

Айланишлар частотаси жадвалидан шпинделнинг энг яқин айланишларини – 800 айл/мин топамиш, ва қирқиши тезлигининг аниқлаштирилган қийматларини аниқлаймиз

$$V = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}, \text{ м/мин.}$$

$$\text{Масалан, №3 утиш учун } V = \frac{3,14 \cdot 36 \cdot 800}{1000} = 90 \text{ м/мин}$$

2-жадвал

1Б136 моделли автоматида қирқиши тезлиги жадвали

Шпиндел айлани- ши	Ишлов бериладиган материал диаметри, мм								
	10	12	14	16	18	20	22	24	25
80	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3
100	3,1	3,8	4,4	5	5,7	6,3	6,9	7,5	7,8
125	3,9	4,7	5,5	6,3	7	7,8	8,6	9,4	9,8
160	5	6	7	8	9	10	11	12	12,5
200	6,3	7,5	8,8	10	11,3	12,6	13,8	15,1	15,7
250	7,8	9,4	11,4	12,5	14	15,7	17,3	19	19,6
315	10	12	13,9	15,8	17,8	19,8	21,8	23,8	24,7
400	12,6	15,1	17,5	20	22,7	25	27,7	30	31
500	15,7	19	22	25	28,4	31,5	34,6	38	39
630	19,8	23,8	27,7	31,7	36	40	44	48	50
800	25	30,2	35	40	45	50	55	60	63
1000	31,5	38	44	50	57	63	69	75	79
1250	40	48	55	63	70	78	86	94	98
1600	50	60	70	80	90	100	110	120	157

2000	63	75	88	100	113	126	138	151	196
2500	78	94	114	126	140	157	173	190	247
3150	100	120	140	160	178	198	218	238	310

3-жадвал

1Б136 моделли автомати шпинделининг минутдаги айланишлар частотаси

Кнопкалар ар холати	Айлан иш йўнал иши	Тезликлар қутисининг алмашма ғилдираклари						
		50	45	39	34	29	25	21
	45	50	56	61	66	70	74	
A	Левое	2500	2000	1600	1250	1000	800	630
Б	Левое	630	500	400	315	250	200	160
В	Левое	1250	1000	800	630	500	400	315
A	Право е	1000	800	630	500	400	315	250
Б	Право е	250	200	160	125	100	80	64
В	Право е	500	400	315	250	200	160	125

Тезликлар қутисини иш режимига созлаши. Шпинделнинг зарурий айланишлар сони станокнинг кинематик схемаси бўйича қўйидагича аниқланади

$$n_{\text{шн}} = n_3 \frac{190}{190} i_{m.k} \frac{A}{B} \eta_{\text{рем}} \text{ айл/мин.}$$

бу ерда n_3 – электродвигател валининг айланишлар сони;

$i_{m.k}$ – тезликлар қутисининг узатишлар нисбати;

А ва В - алмашма ғилдираклар;

$\eta_{\text{рем}}$ - тасманинг сирпаниш коэффициенти.

Белгиланган қирқишик режимлари бўйича 4-жадвалдан фойдаланиб тезликлар қутисининг алмашма тишли ғилдираклар аниқланади.

4-жадвал

1Б136 моделли автомати шпинделининг 1 минутдаги айланишлар сони

Кнопкалар холати	Айлан иш йўнали ши	Тезликлар қутисининг алмашма ғилдираклари						
		50	45	39	34	29	25	21
	45	50	56	61	66	70	74	
A	Левое	2500	2000	1600	1250	1000	800	630
Б	Левое	630	500	400	315	250	200	160
В	Левое	1250	1000	800	630	500	400	315
A	Право	1000	800	630	500	400	315	250

	е							
Б	Право е	250	200	160	125	100	80	64
В	Право е	500	400	315	250	200	160	125

Асбобларнинг юриши йўли узунлигини аниқлаши. Ўтиш кескичлари, пармалар учун юриш йўли узунлиги келтириш ва кесиш йўли узунликларининг йигиндисига тенг

$$L = L_{келт} + L_{кес}.$$

Масалан, 3-ўтиш учун $h=25+2=27$ мм.

Марказланган тешикларни пармалашда кесиш йўли узунлиги тешикнинг цилиндрик қисми узунлигига тенг, олдиндан марказланмаган тешикларни пармалашда тешик узунлигига парманинг конус қисми баландлиги ҳам кўшилади. Ўтиб кетиш билан ишлайдиган асбоблар (қирқиб тушириш асбоби) учун ўтиб кетиш йўли ҳам инобатга олинади.

$$L = L_{келтир} + L_{кес} + L_{утиб.кет.}$$

бу ерда $L_{келт}$ – асбобни келтириш узунлиги, мм;

$L_{кес}$ – кесиш узунлиги, мм;

$L_{утиб.кет.}$ – утиб кетиш узунлиги, мм.

Масалан, 20 ўтиш учун $L = 0,5 + (22/2) + 1,5 = 18$ мм.

Резбалар қирқишида эса асбоб йўли деталдаги резба участкаси узунлиги ва қирқиладиган резбанинг бир-икки ўрами йигиндисига тенг.

Станокни созлашда асбобларни келтириш узунлигини қўйидаги қийматлари тавсия этилади: утиш кескичи – 1,5 мм; шаклдор кескич – 0,5 мм; қирқиб тушириш кескичи – 0,5 мм; парма, зенкер, развертка – 1-2 мм; метчик, плашталар – $2t$ (t -резба қадами).

Ҳар бир утиш учун асбобнинг юриш йўли узунлиги созлаш картасининг б-графасида ёзилади.

Ҳар бир утиши учун шпинделнинг зарур бўлган айланишлар сонини ҳисоблаши. Станокнинг иш цикли вақти барча утишлар вақтининг йигиндисидан иборат бўлади. Ҳар бир утиш вақтини ҳар бир ўтиш учун шпинделнинг айланишлар сонидан аниқлаш мумкин. Станокда барча утишлар ҳар хил қирқиши тезликларида бажарилади ва ҳар хил утишлар учун шпинделнинг бир марта айланиш вақти ҳам турлича бўлади, шунинг учун шпинделнинг айланишларини умумий ҳисобий айланишлар сонига келтириш керак бўлади. Шу мақсадда «Шпинделнинг айланишлари графасида» иккита устун кўзда тутилган бўлиб: биринчисида шпинделнинг «берилган утиш учун айланишлари»; иккинчисида «ҳисобий айланишлари» ёзилади.

Берилган утилар учун шпинделнинг айланишлар сони суриш ва суппортларнинг ҳаракат йўли узунлиги режимлари асосида аниқланади

$$n_{утиши} = \frac{L_{утиши}}{S_{утиши}} \text{ айл,}$$

бу ерда L – берилган утишдаги асбоб юриш йўли узунлиги, мм;

S – берилган утишдаги суриш мм/айл.

Масалан, №3 утиш учун шпинделнинг айланиш сони $n = 27/0,08=338$ айл, утиш охирида тозалаш учун асбобнинг бир оз ушлаб турилишини инобатга олиб $n_3=350$ айл. қабул қилинади. Шундай қилиб, ҳар бир утиш учун ҳисобланган айланишлар сони созлаш картасининг 8-графасига ёзилади.

Шпинделнинг ҳисоб учун айланишлари сони шпинделнинг ҳар бир утишни бажариш учун қирқиши режимларидан аниқланган айланишлар сонини келтириш коэффициентига кўпайтириш йўли билан аниқланади.

Масалан, станокда шпинделнинг уч хил айланишлари режими ўрнатилган: №5,20,14,17 утишлар учун $n=400$ айл/мин, №3,8,10,12 утишлар учун $n=800$ айл/мин, №13 утиш учун $n=200$ айл/мин. Шпинделнинг барча бу айланишлар сони қирқиши режимлари бўйича ҳисобланиб, шпинделнинг станок паспорти бўйича айланишлар частотаси билан мувофиқлаштирилган. Шпинделнинг барча айланишлар сонидан $n=800$ айл/мин да энг узоқ бўлган утиш бажарилади, шунинг учун у келтириш коэффициентини аниқлашда асосий ҳисобий сон деб қабул қилинади ва n_{acoc} – билан белгиланади. Келтириш коэффициенти қуйидаги муносабатдан аниқланади

$$K = \frac{n_{acoc}}{n_{uun}}; n_{acoc} = n_{uun}K,$$

бу ерда K - келтириш коэффициенти;

n_{acoc} – шпинделнинг кўпчилик утишларни бажариш учун асос сифатида олинган асосий айланишлар сони айл/мин;

n_{uun} – шпинделнинг берилган утиш учун қирқиши режимлар идан аниқланадиган қабул қилинган минутдаги айланишлар сони;

Кўрилаётган мисол учун келтириш коэффициентлари:

$$\frac{n_{acoc}}{n_{uun}} = \frac{800}{400} = 2; \quad \frac{n_{acoc}}{n_{uun}} = \frac{800}{80} = 10; \quad \frac{n_{acoc}}{n_{uun}} = \frac{800}{200} = 4; \quad \frac{n_{acoc}}{n_{uun}} = \frac{800}{800} = 1.$$

Шундай қилиб, 5,20,14 ва 17 утишлар учун шпинделнинг ҳисобий айланишлари

$$n_{xuc5} = n_5 K = 80 \cdot 2 = 160 \text{ айл.}; \quad n_{xuc20} = n_{20} K = 600 \cdot 2 = 1200 \text{ айл.};$$

$$n_{xuc14} = n_{14} K = 120 \cdot 2 = 240 \text{ айл.}; \quad n_{xuc17} = n_{17} K = 68 \cdot 2 = 136 \text{ айл.};$$

Шу тарзда аниқланган шпинделнинг ҳисобий айланишлар сони созлаш картасининг 9-графасига киритилади. Станок иш циклини ҳисоблашда инобатга олинмайдиган бирлаштирилган айланишлар сони қавс ичida кўрсатилади.

Барча ишли утишларни бажариш учун шпинделнинг зарурий айланишлари сони, барча ҳисобий айланишларнинг умумий йиғиндисидан иборат бўлади: $\sum n_{uun} = 2586$ айл.

Станок механизмларининг ёрдамчи иш вақти доимийларини ҳисоблаши.

Ёрдамчи вал айланишлар сони ва бурилиши вақти:

$$n_{\text{ёрдам}} = n_3 \frac{2}{24} = 1440 \frac{2}{24} = 120 \text{ айл/мин};$$

$$t_{ep} = \frac{60}{120} = 0,5 \text{ сек (вал айланишига)}.$$

Оралиқ валнинг айланишлар сони ва бурилиши вақти (суреш ва сиқиши кулачоклари):

$$n_{opal} = \frac{n_{epd} \cdot 36}{72} = 60 \text{ айл/мин};$$

$$t_{opal} = \frac{60}{60} = 1 \text{ сек (валнинг айланишига).}$$

Револвер каллакнинг бурилиши вақти

$$t_{pev} = \frac{60}{\frac{57 \cdot 23}{n_{epd} \cdot 38 \cdot 46}} = \frac{60 \cdot 38 \cdot 46}{120 \cdot 57 \cdot 23} = 0,665 \text{ сек.}$$

Камандаапарат билан тезликларни қайта улаши вақти

$$t = \frac{60}{\frac{57}{n_{epd} \cdot 76}} = \frac{60 \cdot 76}{120 \cdot 57} = 0,665 \text{ сек.}$$

Шпинделнинг айланиши ўналишини қайта улаши вақти (қайта улагич ВК-411)

$$t = \frac{60}{n_{opal}} = \frac{60}{60} = 1 \text{ сек.}$$

Асосий тақсимлаши валининг айланишлар сони ва бурилиши вақти (кулачоклар А,Б,В,З,Л):

$$n_{acoc.mak} = n_{acoc} \cdot \frac{29}{79} \cdot \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \cdot \frac{1}{40} \cdot \frac{44}{44} = 120 \cdot \frac{29}{79} \cdot \frac{1}{40} \cdot \frac{44}{44} \cdot \frac{a \cdot c}{b \cdot d} = 1 \cdot 1 \frac{a \cdot c}{b \cdot d};$$

$$t_{acoc} = \frac{60}{n_{acoc}} = \frac{60 \cdot b \cdot d}{1,1 \cdot a \cdot c} = 54,5 \frac{b \cdot d}{a \cdot c} \quad 5\text{-жадвал бўйича.}$$

5-жадвал

1Б136 моделли автомат тақсимлаш валининг бир марта айланиш вақти

Поғонал ар тар. рак.	Алмашма ғилдираклар				Т, сек	М	N
	a	b	c	d			
1	71	60	80	20	11,6	9	6
2	63	60	80	20	13,0	8	55,5
3	63	60	71	20	14,6	6,5	5
4	75	60	71	27	16,6	6	4,5
5	45	60	80	20	18,2	55,5	4
6	45	63	75	20	20,3	5	3,5
7	45	71	75	20	22,9	4,5	3
8	45	63	80	27	25,7	4	3
9	45	63	75	27	27,5	4	2,5
10	63	60	75	45	31,1	3,5	2,5
11	63	60	71	45	32,8	3,5	2,5
12	60	63	75	45	34,3	3	2
13	71	63	60	45	36,3	3	2

14	60	71	75	54	38,6	2,5	2
15	80	71	75	63	40,6	2,5	2
16	60	75	71	45	43,2	2,5	1,5
17	63	71	60	45	46,2	2,5	1,5
18	63	75	60	45	48,6	2	1,5
19	60	80	63	45	51,9	2	1,5
20	71	60	63	75	54,8	2	1,5
21	45	63	80	60	57,2	2	1,5
22	45	63	75	60	61,0	2	1,5
23	45	63	71	60	64,3	1,5	1
24	45	71	75	60	68,6	1,5	1
25	45	75	71	60	76,8	1,5	1
26	45	71	63	60	81,6	1,5	1
27	45	75	63	60	86,5	1,5	1
28	45	71	60	63	89,5	1,5	1
29	45	75	60	63	93,5	1,5	1
30	27	80	71	45	103	1,5	1
31	27	75	63	45	108	1	1
32	27	80	63	45	116	1	1
33	27	80	60	45	121	1	1
34	20	75	71	45	130	1	1
35	27	71	63	60	136	1	1
36	20	75	63	45	146	1	1
37	20	80	63	45	156	1	1
38	20	80	60	45	163	1	1
39	27	63	60	80	170	1	1
40	27	71	60	75	179	1	1
41	27	71	60	80	191	1	1
42	20	71	60	63	203	1	1
43	20	75	60	63	215	1	1
44	20	80	60	63	229	1	1
45	20	75	60	71	242	1	1
46	20	80	60	71	258	1	1
47	20	80	60	75	272	1	1
48	20	80	45	60	291	1	1
49	20	80	45	63	304	1	1
50	20	75	45	71	322	1	1
51	20	80	45	71	345	1	1
52	20	80	45	75	363	1	1

М-чивиқни узатиши ва сиқиши учун юзликлар; N-револвер каллакни буриш учун юзликлар.

Жадвал 6

1Б136 мод. револверли токарлик автоматини «штуцер» деталига ишлов беришга созлашнинг ҳисобий технологик картаси

Махсулот									
Деталь									
Станок	Модель	1Б136							
	Инвентар №								
Совитиш									
Сулдоффрезол									
Материал	Марка	қаттиқлиги							
Пўлат	A 12ГОСТ								
	1414-54								
Заготовка, мм									
$\varnothing 36 \times 2500$; ГОСТ 7417-57, 4 кл									
Алмашма фидираклар									
Z _a	Z _b	A	B	V	Г				
25	70	20	80	60	71				
Шпиндел ён юзасидан револвер каллакгачи бўлган ўрнатиш масофаси					165				
Кайта улаш									
Револвер каллак		Айланишлар сони							
	Юзликлар	Юзликлар	Редуктор дастаги холати						
1	2	3	A	Г					
2	14	16	В	Г					
3	23,5	26	А	Г					
4	51	55	Б	Е					
5	59,5	58,5	Б	Г					
6	98	60	В	Г					
Иш режими									
Ишлов бериш тури		киркиш тезлиги м/мин	Шпиндел айланишлар сон айл/мин						
Проточка		90	800						
Фаска йўниш ва қирқиб тушириш		40	400						
Резба қиркиш		5,5	80						
Шпинделнинг ҳисобий айланишлар сони			800						
Шпинделнинг ҳисобий айланишлар сони			2586						
Шпинделнинг эркин айланишлар сони			820						
Битта деталга ишлов бериш учун шпинделнинг зарурий айланишлар сони			3406						
Нормалаш									
Машина вақти		258"							
Охирги тайёрлашлар вақти									
Ростлаш вақти									
Қўшимча вақт		42"							
Донабай вақт		300"							
Иш унуми, шт/ч		12							
Битта ишчи билан хизмат кўрсатиладиган станоклар сони									
Иш разряди									
Созлаш разряди									
Ишчигадона учун иш ҳаки									
Созловчигадона учун иш ҳаки									

№	1 Утишлар бўйича ишлиов бериш эскизлари	2	3	4
		Асобоб		
		Кесувчи	Ёрдамчи	Ўлчаш
1		Кескич утивчи P-17-14 12x12x65 3 дона	Тиркагич 1Б136-12114 Туткич АИБ-20	
3		Кескич фасочн. P16-17 12x12x65 $a = 8$ Парма Чап Ø 15 ГОСТ 2090-60	Туткич АИБ-21A АИБ-01 Туткич АИБ-11 Туткич АИБ-13 чап Ø 10	
5		ГОСТ 2090-60 Плашка M18x2,5 ГОСТ 2173-51 Ø 10 Кескич Ариқча учун P16-24 $b=3; c=7$	туткич АИБ-45A (M22*2,5) Втулка АИБ-45A Ø 15 Туткич АИБ-21A	
8		14x14x80 Кескич Киркиб узиш P16-20 $B=3,5$ 6x14x100 Кескич фасочн.	Суриш Цанга 36 1Б136-12103 Сикиш Цангаси 36 1Б136-12109	
12		P16-16 $B=4; \phi=45$ 5x18x120	Кольцо 37 1Б136-12101 Кулачоклар 1Б136-ОТК2-Р 1Б136-ОТК2-П 1Б136-ОТК2-З	
20			1Б136-ОТК2-В	

4. Талаба курс иши бўйича хulosса ёзади.

5. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати келтирилади.

