

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ**

НАМАНГАН МУХАНДИСЛИК –ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

Кимёвий-технология кафедраси

« Босиш жараёни технологияси » фанидан

РЕФЕРАТИ

Бажарди.

5у-13 гурух талабаси

Олимов. А

Қабул қилди.

Асс. Ф.Норматов

Namangan 2015

Мавзу: Офсет чоп этишда тавсия кўрсатмалар .

Режа:

- 1. Чоп этиш жараёнида содир бўладиган камчиликлар, тавсиялар ва амалиёт, уларни бартараф қилиш.**
- 2. Мослашдаги ноаниқликлар, рН назорати.**
- 3. Бўёқларнинг мослашувчанлиги.**

Мавзу: Офсет чоп этишда амалий тавсиялар.

Режа:

- 4. Чоп этиш жараёнида содир бўладиган камчиликлар, тавсиялар ва амалиёт, уларни бартараф қилиш, мослашдаги ноаниқликлар, рН назорати.**
- 5. Бўёқларнинг мослашувчанлиги.**

Мослашдаги ноаниқлик (приводка) кўп бўёқли босма жараёнида турли бўёқларнинг устма-уст қопланмаслигига намоён бўлади.

Кўпинча қийинчиликлар бир ва икки бўёқли офсет машиналарида ва кам ҳолларда тўрт бўёқли машиналарда «хўл бўйича» босилганда вужудга келади. Кўп ҳолларда мослаш билан мушкулотлар материални нотўғри йўналишда босилиши билан боғлиқ бўлади. Қоғозни ҳам, картонни ҳам машина йўналишида босиш лозим, яъни, босиладиган материал ҳаракатининг йўналиши цилиндр ўқига параллел бўлиши керак. Бу эса офсет машина цилиндрлари босиб турган қоғознинг табиий деформациясини камайтиришга имкон беради.

Мослашдаги ноаниқлик ҳам, варақ узатиш тизимининг нотўғри ишлашидан келиб чиқиши мумкин. Варақларни узатишдаги бузилишларни, мослаш крестларига қараб аниқлаш мумкин. Эҳтимол, қоғоз ўлчамлари ўзгарувчандир. Варақ узатувчи ва варақ ўтказувчи туткичларни яхшилаб текшиリング.

Қоғознинг бир текислиги ҳам мослашга таъсир қиласди. Четлари тўлқинсимон, ғижим қоғозни мослашда албатта қийинчиликларга учрайсиз.

Қоғозни тўғри кесилиши ҳам муҳим. Эгик кесик, бурчакнинг ноаниқ кесилганлиги ва қийшиқ кесик ёмон мослашга сабаб бўлиши мумкин. Варақларнинг кесикларини текшиリング. Агар бу нуқсон ададни босиш арафасида аниқланган бўлса, қайтадан кесиб чиқинг. Албатта, етакчи ишлаб чиқарувчиларнинг қоғозлари доимо ҳамма томонидан тўғри бурчак остида кесилган бўлади.

«Босма цилинтри – офсет цилинтри» кинематик жуфтлигини келиштириш ҳам катта аҳамиятга эга. Ёмон келиштириш, декелнинг резина-мато пластинасининг етарлича таранг эмаслиги қоғозга тушадиган механик юкламанинг ортишига, демакки, кўп бўёқли босма чоғида мослаш ноаниқ чиқишига олиб келади. Офсет ва босма цилиндрлари ўртасидаги босимни текшиリング.

рН назорати. Офсет босмада намловчи эритманинг рН миқдори 5 дан 6 гача бирликни ташкил қилиши лозим. рН миқдори 0 дан 7 гача бўлганда кислотали муҳит, 7 дан 14 гача — ишқорли муҳит ҳосил бўлади; 7 га тенг бўлган рН миқдори нейтрал ҳисобланади. рН назорати лакмус қоғози ёрдамида амалга оширилади. Ишқорли намловчи эритма эса, айланма ўқли газета офсетида кислотали қоғозга босиш чоғида қўлланади.

5 дан кичик рН ли эритма куйидаги салбий оқибатларга сабаб бўлиши мумкин:

- босма бўёқнинг секин мустаҳкамланиши, айниқса оксидланиш билан мустаҳкамланадиган бўёқлар билан сингдирмайдиган материалларда босма чоғида;

- металлаштирилган босма бўёқларнинг оксидланиши, бунинг оқибатида хол-холлик пайдо бўлади;
- бўёқ қатламининг етарлича қотмаслиги, бу эса ейилиш мустаҳкамлигининг камайишига ва кучли чапланишга олиб келади;
- босма қолипларнинг муддатидан аввал емирилиши.

pH миқдори 7 дан кўпроқ бўлган намловчи эритма қўйидаги муаммоларга олиб келиши мумкин:

- бўёқ «сувга чиқаётгани» сабабли, бўёқнинг парчаланиши;
- бўёқнинг эмульсия ҳосил қилиши ва унинг валикларда қатламлашуви;
- босма қолипда тўқ рангли жойлар кўпайиши.

2. Босма бўёқнинг ялтироқлиги. Қанчалик силлиқ ва ялтироқ қофозни ишлатсангиз, босилган варакдаги бўёқнинг ярқираш даражаси шунчалик кучаяди. Одатда ишлаб чиқарувчилар ўта ялтироқ босма бўёқлар линияларини чиқаришади. Агар бундай бўёқ билан қофознинг ялтироқ навларида (машхур Lumi Art типидаги) ишласангиз, у ҳолда босилган нусха ортиқча ялтироқликка эга бўлади. Фақат босиладиган материал ва бўёқ бир-бирига мос қилиб танлангандагина, босма бўёқнинг оптимал ялтирашига эришиш мумкин. Ялтироқ шаффофф оқ бўёқлар қўшиб, бўёқ ялтироқ қилинади (копланувчи оқ бўёқлар жило бермайди). Лаклаш ёрдамида ҳам ялтироқликни кучайтириш мумкин. Агар сариқ бўёқ энг охирида босилса, унга бироз босма лак қўшиш ҳам мумкин.

Босма контрастлилиги

Босма контрастлилиги қўйидаги формулага кўра аниқланади: C=DV-DR : DV, бунда DR — растр зичлиги, DV — плашка зичлигидир.

Контрастлиликни ҳисоблаб чиқиш бўёқнинг нормал узатилишини аниқлаш учун хизмат қиласи, бунга эса энг юқори контрастлилик шароитида эришилади.

Босма элементларнинг иккиланиши (dvoenie)

Босма элементларнинг иккиланиши деганда, оғсет полотносида мослаш бўйича доим ҳам бир-бирига тўғри келмайдиган рангли тасвирлар тушунилади: бири — қолип орқали қайта босилади, бошқаси эса — аввалги циклда қофозга ўтмаган қолдик иккиланишdir. Шунинг ҳисобига босма элементлар қўшимча — бирмунча ёрқинроқ - контур ортиради. Босма тасвирнинг иккиланишига қофознинг нотекислиги сабаб бўлиши мумкин.

Қофозни босмасдан машина орқали ўтказиб, текислашга ҳаракат қилиб кўринг. Оғсет ва босма цилиндрлар ўртасидаги босимни, резина-мато полотноларнинг параллеллиги ва текислигини текширинг. Катта босим қофоз полотнони чўзиб юборади.

Шунингдек, иккиланишга цилиндр тутқичларининг бўшашибуви ҳам сабаб бўлиши мумкин, бу ҳолда босма жараёнида варақ тутқичлардан бироз чикиб кетади. Варақ узатиш тизимининг бузук эмаслигини текширинг. Бундан ташқари, янги резина-мато полотнолар билан ишлаётганда ҳам иккиланиш кузатилади. Бундай вазиятда резина-мато полотнони бошқа турига алмаштиринг. Бўёқнинг ёпишқоқлигини камайтириш ҳам мақсадга мувофиқ, — бу тутқич таранглигини ҳам камайтиради.

Умумий ҳолларда, машинанинг тезлиги қанчалик катта бўлса, иккиланиш ҳосил бўлиши хавфи ҳам шунча ортади. Агар ҳеч нарса ёрдам бермаса, қофозни алмаштиринг.

Майдаланиш (Дробление)

Бу ерда, босма элементларнинг иккиланишига ўхшаш ҳодиса тўғрисида гап кетмоқда. Кўп ҳолларда, оғсет ва босма цилиндрлар ўртасидаги ўта юқори босим бунга сабаб бўлади. Нуқта нотиник чиқади, шакли бузилади ва силжийди. Валиклар босими ва ўрнатилишини ҳамда резина-мато полотно қалинлигини текширинг.

Резина-мато полотно бўш тортилган бўлиши ҳам мумкин. Полотнони тортинг — у «чертганда жаранглайдиган зичликда» ётиши лозим.

Бўёқнинг ортиқча узатилиши ҳам майдаланишга туртки беради. Бўёқ узатилишини камайтиring.

Бўёқнинг хотекис қопланиши (Неравномерный накат краски)

Хотекис бўёқ қопланиши деганда, босиладиган материал юзаси структурасининг, қоғоздаги чизиклар, намловчи валиклар тортилганлигининг босма тасвирга таъсири тушунилади. Бу ҳол плашкалар ёки бўёқ валикларининг мато қопламаси структураси босилган вақтда намоён бўлади. Сокин юзали, бир текис, силлиқланган қофозни ишлатинг, чунки у хам плашкаларни, ҳам растр нуқталарини яхши қабул қиласди.

Спирт дозаларини ўзгартириб ва валикларнинг янада аниқ ростлаб, намловчи валиклар структурасининг таъсирини камайтириш мумкин (айниқса, босилган нусхадаги плашкаларда донадорлик ёки чизиклар излари кўзга ташланадиган автомитик тизимлар билан ишлаганда шундай қилиш керак). Босилган нусхаларда намловчи валиклар ғилофлари матосининг структураси пайдо бўлганда, ғилофларни алмаштиринг. Намловчи валикларнинг пайпоқлари қандай тортилганини текширинг. Намловчи валикларни ювинг.

Бўёқнинг мустаҳкамланиши (Закрепление краски)

Бўёқнинг мустаҳкамланиши, яъни унинг сингиши ва оксидли полимеризация натижасида қуруқ бўёқ плёнкасининг ҳосил бўлиш жараёни босиладиган материалга, бўёққа ва босманинг техник шароитларига боғлиқдир. Баъзан мустаҳкамланиш учун узоқ вақт талаб этилади.

Нотўғри танланган ёрдамчи босма моддалар бўёққа кўшилганида, унинг мустаҳкамланиши ёмонлашади.

Бўёқни тўғри банкадан олиб ишлатинг, чунки эритувчилар ва пасталар қуриш жараёнини секинлаштириши мумкин. Агар эритувчилар қўшиш шарт бўлиб қолса, улар билан бирга бир вақтнинг ўзида сиккатив қўшиш керак. Плёнка ёки қофознинг металлаштирилган навлари каби маҳсус материалларда босиш вақтида, маҳсус бўёқлардан фойдаланиш керак.

Бўёқнинг кам сарфланиши унинг ёмон мустаҳкамланишига сабаб бўлади. Колипда босма элементлар улуши кичик бўлганда, босма бўёқ сувни жуда кўп шимади. Бўёқ резервуаридан янги бўёқни олиб узатишни ва бўёқ сарфини ошириш учун, тасвирнинг четлари бўйлаб рангли ёки қора тўқ рангли чизикларни босиш мумкин, улар кейинчалик кесиб ташланади.

Бўёқнинг қуриш даражаси (Степень высыхания краски)

Бўёқнинг қуриши деганда, унинг босиладиган материалнинг юзаси билан илашиши ва бирикиши тушунилади. Тирноқ билан босилган нусханинг бўёқ плёнкаси устидан қаттиқ тирнаб, қуриганлик даражасини текшириш мумкин.

Офсет босмасининг асосий қоидаси: бўёқ яхши мустаҳкамланиши учун барча имконли чораларни қўриш. Бу эса шуни англатади: pH миқдори камида 5 бирлик бўлганида намловчи эритмани ўртacha миқдорда ва бир текис узатиш; бўёқни оқилона сарфлаш; бўёққа эритувчилар ва пасталар қўшмаслик (яхшиси сиккатив қўшган маъқул, аммо бунда ишлаб чиқарувчининг кўрсатмаларига риоя қилинг). Агар бўёқ унча кўп сарфланмайдиган ишлар бажарилаётган бўлса, фаоллиги намланиш туфайли ортиб борадиган сиккативларни қўшиш тавсия этилади.

Валикларда бўёқ қотиб қолиши (Засыхание краски на валиках)

Валикларда бўёқнинг қотиб қолишига сабаблар – бу одатда сиккативларни ишлатишга зўр бериш ва ўзига хос босиладиган материаллардан фойдаланиш чоғида қўлланадиган кучли оксидланиш таъсирида мустаҳкамланувчи бўёқлар туфайли, машинанинг узоқ тўхтаб қолишлиари ҳисобланади. Сиккативларни бўёққа йўриқномага аниқ риоя қилган ҳолда қўшиш ва бунда тарозидан фойдаланиш керак.

Машина тўхтаганда валикларга аэрозолли консервацияловчи воситалар сепиб чиқиши керак. Машина узоқ тўхтаб қолганда ва оксидланиш билан мустаҳкамланувчи бўёқлардан фойдаланганда, машинани тозалаш зарур.

Бўёқнинг буғланиши (Испарение краски)

Таркибида эритувчилар бўлган лаклар билан ишлов берилганда, ёки, агар босма учун шу мақсадларга мўлжалланмаган бўёқлар ишлатилганда, босма бўёқнинг буғланиши кузатилади.

Лакнинг тез қуришига халал берувчи ҳаддан ташқари қалин лак қатлами берилиши хам бунга сабаб бўлиши мумкин. Лак қатлами қалинлигини камайтириш ва бир вақтнинг ўзида қуриш вақтини қисқартириш ёрдамида, бу нуқсонни бартараф этиш мумкин.

Лаклаш учун яроқли бўёқларга, уларнинг эритувчиларга чидамлилигига нисбатан талаблар ҳамда тегишли синов услубиятлари DIN 16524 стандартида баён қилинган.

Бўёқ қутисидаги бўёқ (Краска в красочном ящике)

Агар босма бўёқнинг ўз вазни бўёқ дукторига узатиш учун етарли бўлмаса, у бўёқ қутисида айланмайди. Оқибатда дуктордан узатиш валиги орқали бўяш тизимиға ўтадиган бўёқ оқими узилиб қолади. Бўёқнинг яхши айланмаслиги биринчи навбатда етарлича қайишқоқликка эга бўлмаган бўёқлардан фойдаланиш чоғида кузатилади. Ёрдамчи моддаларни қўшиб, бўёқнинг оқувчанлигини яхшиланг. Айниқса агар махсус бўёқлар хақида гап кетаётган бўлса, автоматик бўёқ арапаштиргичлар бўёқнинг тўхтаб қолишига йўл қўймайди.

Бўёқ «сувга чиқаяпти» (Краска «идет на воду»)

Босма бўёқнинг эриши шундай аталади. Бунга текстиль қопланган намловчи валиклар ва намловчи эритманинг кучли бўялиши сабаб бўлади. Бунинг оқибатида ўз навбатида қофоз бўялиб кетади, яъни, тўқ ранглар кўпайишига ўхшаган нуқсон ҳосил бўлади. Намловчи эритмага кўп микдорда қўшимчалар қўшиш ёки сувга жуда сезгир босма бўёқдан фойдаланиш кўп ҳолларда бу муаммога сабаб бўлади. Босма бўёққа бироз алиф мойи қўшиб, намловчи эритмага исталган қўшимчаларни қўшишга йўл қўймаслик лозим.

Бўёқнинг резина-мато полотносига қатламланиши

Бу ҳол ҳам варақли, ҳам рулонли оғсет машиналарида кузатилади. Асосан «хўл бўйича» кўп бўёқли босмада учрайди. Биринчиси ортидан эргашувчи секцияларнинг резина-мато полотносига турли қалинликдаги ва жойларда рельефли босма бўёқ қатлами ҳосил бўлади. Босма бўёқни юмшатиш учун унга томчилаб босма мойни қўшиш мумкин. Бу ҳолда бир секциядан бошқасига ўтиб бораётган бўёқ янгирок бўлиб қолаверади ва яхшироқ олиб ўтилади. Янада секин сингадиган бўёқлардан фойдаланиш зарур. Намловчи эритма узатишни бироз оширса ҳам бўлади.

Чапланиш (Отмарывание)

Варақнинг босилган томонидаги янги бўёқнинг тахламдаги нусханинг орқа томонига олиб ўтилишига, чапланиш дейилади. Бу ҳолларда кўпинча босма тасвир бузилади ва варақнинг орқа томони ифлосланади. Кучли чапланиш чоғида варақлар бир-бирига елимланиб қолади.

Чапланишга қарши кукун кўп микдорда керак бўлмаган бўёқлардан фойдаланишга ҳаракат қилинг. Босиладиган материалнинг сингдириш қобилияти яхши эмаслиги ҳам чапланишга сабаб бўлиши мумкин. Босма варақларнинг нотекислиги ҳам чапланишга туртки беради.

Зарур бўлган ҳолларда босма бўёқларнинг ўта концентрацияланган серияларини ёки сингиш вақти қисқароқ бўлган бўёқларни ишлатинг.

Чапланишга қарши восита билан ишлов бериш

Янги босилган нусхалар юзасига юпқа кукун қатламини сепиб чиқиш тахламдаги варақлар ўртасида ажратувчи қатламларни ҳосил қилиш учун хизмат қилади. Бунда кукунни оз микдорда сепиши керак, чунки у босма бўёқнинг ейилишига нисбатан мустаҳкамлигини камайтиради, бўёқнинг ялтироқлигини сусайтиради, лак қатламини ёмонлаштиради ва плёнкани пресслаш чоғида пуфакчалар ҳосил қилади. Оғсет машинасида бўёқнинг қатламланиши ва ёпишмаслиги, ёмон бронзалаш ва кесилган четларда бўёқнинг қолиб кетиши ҳам, чапланишга қарши воситаларнинг жуда кўп микдорда қўллаш оқибатида юзага келади.

Босма чоғида бўёқнинг ёпишмаслиги (Отталкивание печатной краски при печати)

Одатда ёпишмаслик деганда, биринчи босилган ва мустаҳкамланган бўёқ томонидан босма бўёқнинг ўзлаштирилмаслиги тушунилади. Бунинг сабаби биринчи навбатда кейинги босишни қабул қилмаётган аввалги бўёқнинг ўта куриб кетишидадир. Шунингдек, босилган нусхалар алоҳида бўёқларни босиш ўртасидаги оралиқда жуда узоқ сақланган ёки аввалги бўёқ сиккатив микдори кўплигидан куриб қолган бўлиши ҳам мумкин.

Бунга йўл қўймаслик учун, нусхага махсус алиф мойи суртиш лозим. Кейинги бўёқ босилиши олдидан, нусха бироз нам ва ёпишқоқ бўлиши керак. «Хўл бўйича хўл» усулида босиш чоғида, баъзан биринчи секцияларда босилган бўёқлар томонидан босма бўёқнинг ўзлаштирилмаслиги рўй беради. Бундай вазиятда баъзан бўёқларни босиш кетма-кетлигини ўзгартиришни, яъни, агар яна бир бўёқ босиладиган бўлса, биринчи секцияларда плашкаларни босмаслик тавсия этилади.

Доғлар (Марашки)

Босма қолипга тушгач, нусхада тасвир нуқсонларини ҳосил қилувчи ёт заррачалар доғлар деб аталади. Эскирган валиклар ёки, валикларнинг четларидан бўёққа, у ердан эса пластинага тушиб қоладиган бўёқнинг қотиб қолган қатлами доғлар манбаи бўлиши мумкин. Агар валиклар уваланса, резина зарралари бўёққа тушиб, доғлар ҳосил қилиши мумкин.

Бунинг сабаби қофозда яширинган бўлиши ҳам мумкин. Синов тариқасида, машинадан бир неча варақларни ўтказиб, резина-матода ёт жисмлар бор-йўқлигини текшириш мумкин. Агар резина-мато полотносига қофоз сиртидан кўп кирлар тушса, қофозни алмаштирган яхши.

Қофоз четларининг яхши кесилмаганлиги ҳам доғлар пайдо қилиши мумкин. Агар қофознинг четлари ғадир-буудир бўлса, уларни глицеринда хўлланган латта билан артиб чиқинг ёки қофозни яна бир марта кесинг.

Босиб нақшланган материалларда босиш (Печатание на тисненных материалах)

Баъзан босиб нақшланган материаллар яхши босилмайди: плашкалар нотекис ва нозич қопламали бўлиб чиқади, растр тасвирларининг баъзи нуқталари чоп этилмай қолади. Бунда шуни кузатиш мумкинки, кучли босим берилишига қарамай, босма бўёқ босиб нақшланган қатламнинг чукурликларига тушмайди. Эҳтимолли сабаби — декелнинг жуда юмшоқлиги ёки ҳаво ёстиқчалари бўлган резина-мато полотносини ишлатиш. Факат қаттиқ декелни, яъни резина-мато полотноси ва калибрланган тагликларни ишлатинг. Яхшиси, махсус босиб нақшланган материалларда босиш учун мўлжалланган оффсет полотномалардан фойдаланган маъкул.

Юлиниш (Вышивание)

Юлиниш — бу босиб жараёнида қофоз ёки картон юзасидаги толалар ва бошқа зарраларнинг юлиниб чиқишидир. Юлиниш ҳам силлиқланган, ҳам оддий қофозларда юз беради. Бунда, қофоз асос зарраларининг юлиниши ва силлиқланган қатлам зарраларининг юлиниши ҳоллари мавжуд.

Агар босманинг қолган шароитлари йўл қўйса, босма бўёқни «қисқартириш» орқали, қийинчиликларни бартараф этиш мумкин. Агар юлиниш машинани созлаш вақтида кузатилса, бўёқни бирмунча қайишқоқ қилиш учун, пуркаш йўли билан бўёққа бироз суюлтиргич қўшиш кифоя. Машинани салт юришга ёқиб, қиздириб олиш мумкин.

Оффсет ва босма цилиндрлари ўртасида босим ўта юқори бўлган ҳолларда, тутқичларнинг тортиш кучи ортади, бу ҳам юлинишга туртки беради.

Бундан ташқари, резина-мато пластинасининг ёпишқоқлигини текшириш ва зарур бўлганда унга спирт билан ишлов бериш ёки алмаштириш зарур.

Исталган материалларда юлиниш рўй берганда варақнинг бошқа томонида босишига уриниб кўрган маъкул — у анча мустаҳкам юзага эга бўлиши мумкин.

Тасвирдаги туклар (Ворсинки на изображении)

Босма тасвирнинг фон қисмларида баъзан тукларга ўхшаган нуқсонларни қўриш мумкин. Бўёқ томонидан намловчи валикларнинг ғилофларидан тортиб олинадиган ва қолип орқали босма тасвирга ўтказиладиган ингичка текстиль толалари бунинг эҳтимолли сабаби бўлиши мумкин. Намловчи валиклар учун янги ғилофлардан фойдаланинг. Баъзан босма бўёқнинг ёпишқоқлигини бироз камайтириш керак. Машина қиздириб олинганлиги сабабли, босма бошланганидан сўнг тез орада туклар йўқолади.

Қофоз отливкасининг йўналиши (Направление отливки бумаги)

Умумий ҳолларда, оғсет босмада қоғоз шундай юриши керакки, отливка йўналиши машина цилиндрининг ўқига параллел бўлиши, яъни қоғознинг узун томони отливка ҷоғида қоғоз полотнонинг ҳаракат йўналишига мос тушиши керак. Китобларни босгандан китоб корешоги отливка йўналишига параллел бўлиши зарур. Кичик оғсет машиналарида ишлаганда, отливка йўналиши цилиндр ўқига перпендикуляр бўлиши лозим (шу орқали, юқорироқ қаттиқлик ва бинобарин, варақларнинг яхшироқ жойлашуви таъминланади).

Узунасига ва кўндаланг йўналишларда турган толаларнинг турли нисбати картоннинг букилишга турли даражада чидамлилиги сабаб бўлади, буни эса қутилар учун материал танлаганда ҳисобга олиш керак.

Отливка йўналиши — биговка чизигига параллелдир. Ёрлик отливкасининг йўналиши — бутилка ўқига перпендикулярдир. Йўқса, ичимлик қўйиш машиналарининг ёрлиқлаш секциясида муаммолар вужудга келиши мумкин.

Аммо босма ҷоғида отливка йўналишига нисбатан қоғоз юришини танлаш бўйича кенг қамровли қоиданинг ўзи йўқ. Қоғоз отливкасининг йўналиши — қоғоз ясадиган машина юришининг йўналишидир.

Қоғоз полотноси четларининг тўлқинсимонлиги

(Волнистость краев бумажного полотна)

Қоғоз тахламининг ён юзалари намлики шимиш эвазига ўзгаради, қоғоз четларидаги толалар эса бирмунча шишиб, уларни тепага кўтаради. Шу тариқа қоғоз четлари тўлқинсимон кўринишга киради. Бунинг сабаби — қоғознинг жуда паст намлиги ёки аксинча, омборхона ёки хонада жуда юқори нисбий намлик мавжудлигиdir.

Кишида ташиганда ёки қониқарсиз шароитда сақланганда, қоғоз керагидан ортиқ совиб кетади. Ўрамини олиб ташлашдан аввал, қоғознинг ҳароратини хонадаги ҳарорат билан тенглаштириш лозим — акс ҳолда қоғоз ҳосил бўлган конденсатни сингдирив олади, бу эса четларнинг тўлқинланишига ва оқибатда, яхши мосланмасликка, қоғозда бурмалар пайдо бўлишига ва машинадан ёмон ўтишига олиб келади. Агар тўлқинсимон материал босишининг ҳеч олдини олиб бўлмаса, фижимлар ҳосил бўлмаслиги учун, тагликни резина-мато полотноси четлари бўйлаб кесиб чиқиш мумкин, агар бичим йўл қўйса, қоғозни тўрт томонлама кесиш мумкин.

Четларнинг букилиши (Загиление краев)

Фижимланиш ҷоғида, худди тўлқинсимонлик вақтида бўлганидек, қоғоз текислигини йўқотади. Бунинг сабаби четлар қуриб кетишида. Қоғозни машинадан босмай ўтказиб, текислашга уриниб кўринг. Босиши ҷоғида кўпгина кўнгилсизликлар: бурмалар, номувофиқлик, бўёқнинг қатламланиб кўчиши ва иккиланиш вужудга келиши мумкин. Агар хона жуда қуруқ бўлса, босмадан олдин ва кейин қоғознинг устини ёпиб қўйиш лозим.

